PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-186861

(43)Date of publication of application: 03.07.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/68 B23P 21/00 B65G 1/00 B65G 1/04

(21)Application number: 02-314049

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

21.11.1990

(72)Inventor: IWASAKI TAKEMASA


SHIMOSHA SADAO


(54) METHOD AND EQUIPMENT FOR CARRYING MANY KINDS

(57) Abstract:

PURPOSE: To regulate the total amount of line input, and remarkably cut down work waiting period, by a method wherein a delivery means has common work delivery mechanism of standardized processing means, recognizes a desired kind of work, and delivers it to a carrying means.

CONSTITUTION: A processing equipment 60 and a wafer delivery unit 20 are combined to form an installation module 90 as a basic unit. Several units are constituted. When a wafer is processed by the processing equipment 60, a carrying truck 2 mounts the wafer and carries it to the next processing equipment 60, thereby progressing the process in succession. The wafer delivery unit 20 receives a wafer of a specified kind and process, from the carrying truck 2 running along a track type carriage rail 1, and introduces said wafer in the processing equipment 60, which wafer is again mounted on the carrying truck 2 after the process is ended. A storage rack 30 of the wafer delivery unit 20 is equipped with a retaining part for retaining the wafer one by one. A sensor for recognizing whether a wafer is present is installed on each retaining part, and a wafer delivery unit controller recognizes whether the wafer is present.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-186861

@Int.Cl.5 H 01 L B 23 P 21/68 識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月3日

23 P 65 G 21/00 1/00 1/04 307

9029-3C 2105-3F 2105-3F

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全28頁)

69発明の名称

.

多品種搬送方法およびその装置

20特 頭 平2-314049

22出 類 平2(1990)11月21日

衉 @発 明 老 뿔

宏 īF

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

個発 明 衦 貞 夫 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 人 弁理士 小川 勝男

外1名

25

1. 発明の名称

多品種搬送方法およびその装置

- 2. 特許請求の範囲
 - i、複数の種類のワークを処理する処理手段、複 数の種類の前記ワークを撤送する搬送手段、前 記搬送手段の相互間で前記ワークを授受する移 戦手及より成る生産システムにおいて、

前記処理手段間で多品種の前記ワークを搬送 し、前記処理手段間の負荷バランスの吸収や前 記処理手段の処理速度に応じて前記ワークを供 給するために保管し、必要に応じて処理の順序 を変更し、授受手段が、前記処理手段の標準化 された共選のワーク授受機構をもち、前記搬送 手段との間で所望の種類のワークを認識して授 受することを特徴とする多品種搬送方法。

2. ワークを収納した撤送用治具を多品種同時に 搭載して処理手段間を走行し、前配処理手段に 対応づけて設けた前記ワークの移転手段の所定 の位置に停止する撤送手段と、前記搬送手段と

の間で所望の種類の前記ワークを認識して前記 撤送用治具を授受する移戦手段とで構成された ことを特徴とする多品種搬送装置。

3. 複数の種類のワークを処理する処理手段の間 で前記ワーク又は、前記ワークを収納した撤送 用治具を撤送する搬送システムにおいて、

多品種ワーク又は前記撤送用治具の撤送と、 前記処理手段間の負荷バランスの吸収や吸収速 度を顕然するための保管と必要に応じた順序変 更と前記処理手段の標準化された共通の前記り ーッ技受機構と所望の種類ワークの認識を同時 に行う搬送手段で搬送することを特徴とする多 品種撒送袋匱。

4. 多品種のワークを同時に搬送する搬送システ ムにおいて、前記ワークを処理する処理手段間 で、前記ワークの進行順序、及び進行速度を制 御するために処理前と処理後に分けて保管する 手段を設け、前記保管手段間を搬送する搬送手 段と、前記搬送手段、前記保管手段間、前記保 管手段、前記処理手段間の移載を行う移載手段

と、移動元と移動先とを示された移動指示に基 づいて移動されたワークの物理的位置を確認す るトラッキング手限とにより搬送を行うことを 特徴とする多品種搬送方法。.

- 5. 請求項1 ないし4において、前記搬送・保管手段として、製品化に必要な同一機能をもつ処理設備又は、異なる処理設備毎に保管手段を設け、それらの間を放射状、星形状又は、くもの単状にはりめぐらした搬送路を介して搬送する多品機搬送方法。
- 3. 発明の詳細な説明・

4 6 11 1

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体製造システムに係り、特に、フレキシブルな多品種生産ラインに 好適な搬送システムを実現するための、搬送設備構成、処理装置構成及びこれらのコントロールにより、 被加工物の流れをコントロールする方式に関する。

〔従来の技術〕

従来、半導体製造工場の製造ラインは特別的56 --18635 号公報に見られるように、ウェハを処理、

あり、ベイ間搬送は各ペイのストッカから他のベイのストッカヘカセットを搬送するものである。 そのため、一般に、処理装置から処理装置へのウェハの搬送はベイ内の搬送車⇒ストッカ⇒ベイ内の搬送車というような経路で行われていた。

そして、無軌道の搬送車としては、AGV(Automatic Guided Vehicle)と呼ばれる搬送車があり、数カセットを提載して低速で搬送していた。また、軌道式の搬送車は、例えば、特開昭62-185336号公報に見られるように、カセットを数個戦せて搬送するものがあった。

また、ウェハの搬送は、例えば、特開昭63 ~ 29 923 号公報に見られるようにウェハをカセット (キャリアと称することもある)に入れ、そのカ セットをカセットケースに収納していた。

そして、ベイ方式では、処理装置間でのアェハの撤送は、ベイ内搬送とベイ間搬送とにより成り立ち、その接続点であるベイの出入口にカセットを収納するストッカを設けていた。 つまり、ベイ内搬送は、ベイの入口に設けられたカセットのストッカから処理装置にカセットを搬送するもので

した場合は、自走式ロボットが処理装置の前まで 自走し、アンローダ部からカセットを取り出し、 ストッカまで自走して、ストッカにカセットを保 管していた。

また、クリーン化に関しては、 一般には保を中のでは、 では、して、リーン化に関係をはない。 では、して、リーンでは、ない。 では、ない、リーンでは、ない。 では、ない、リーンでは、ない。 ない、リーンでは、ない。 では、ない、カーのでは、から、は、ない。 ない、リーンでは、カーのが、ない。 ない、カーンが、ない。 ない、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、ない。 ない、カーンにはは、カーンにはは、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、カーンには、

(発明が解決しようとする課題)

ところが、従来の生産方式では次のような多く

の問題点があった。

11

また、処理装置に対するウェハの投入は、一ベイ内に配置している処理装置に対して同一の自走式ロボットでウェハを投入しなければならない。ところが現状の半導体製造装置は、カセットを装填する位置の高さ、異行及びカセットの向きが処理装置ごとに異なるため、一ペイ内には、そのベ

一方、SMIF方式ではウェハはカセット内に 収められ的別されているので、一枚ずつの取り扱 いが困難である。その上ウェハを取り登く雰囲気 は静止しているため、一度塵埃が発生すると取り 除かれず、そのままウェハに付着する可能性がある。

また、半導体は、ASICに代表される。。また、半導体は、ASICに代表される。。またの製品がそれぞれ少量をの傾向は強また、将来的にもこの多品種少量生産の傾向ははズが小さくなり25枚入りのカセットに十数枚しかない。また、るのため、でないのではないのではないので、が、できたいないが増送を力が必要となる。

さらには、半導体ウェハは、従来より、ウェハ 径が4インチから5インチ、さらには、6インチ と大口径化の一途をたどっている。また将来的に は8インチへと移行する傾向にある。そのため、 イ内を走行している自走大口ボットがカセットを 装填できる処理装置しか設置できず、処理装置の 選定、レイアウトに大きな制約を受ける。また、 新規に処理装置を導入した場合、自走犬ロボット の制約上利用できなくなる可能性がある。

また、処理装置とカセットを保管するストッカが位置的に離れるため、処理装置にカセットを投入するのにある程度、時間を要する。また自走式ロボットが、数台の処理装置に付き一台しかないため同時に複数の処理位置にカセットを投入できない。よって、これらの要因により処理装置の稼働率が低く抑えられる。

また、クリーン化に関しては、ベイ方式などのフロア全体を高い清浄に保つ方式では、クリーン化しなければならない空間が広いので高い清浄度を維持するには、巨額の投資を必要とし、運用コストも非常に高いものになる。その上、ウェハと作業者が雰囲気的に分離されていないので、クリーンルーム内を高い清浄度に保つことは非常に困難である。

ウェハをカセット単位で搬送することが困難になることが考えられる。

また、処理装置は、ウェハを一枚ずつ処理する枚製処理が主流と成ってきている。

このように、多品種少量生産とウェハの大口径 化及び、枚葉処理接配化の傾向が増々はげしくなることが予測され、このような状況の下ではウェ ハを25枚程度まとめてカセット単位で管理することは、多品種少量生産における最適ロットサイズ、カセットの重量化の点からみても非常に因難にな

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するため、本発明は次のような 形で生産を行う。

まず半導体プロセスの中で続けて処理することの多い工程(例えばレジスト変布⇒露光⇒現像、洗浄⇒拡散)の処理装置を対象に処理装置へ移載する装匠(例えば、移載ロボット)を設置し、処理装置の一貫性を図り(以下、このようにつない

そして、一貫処理装置間で搬送するものをウェハのみに限定する。つまり、ウェハをカセットに入れ、それをカセットケースに収納して搬送するのではなく、搬送率の一部にカセットと同様なウェハを保持する機構を取り付け、ウェハのみを搬送する。そして棚ごとにウェハの有無を確認する

HEPAフィルタ等の除窓フィルタと送風用のファンを設け、床面はグレーチング構造として垂直な帰旋状態にする。

(作用)

ウェハ自体に対して、ウェハを処理する前に、

センサを設け、各朝ごとに品後、加工履歴を記憶する。また、搬送車はすべての一貫処理装置を巡回して、一貫処理装置の前に到着すると処理を許了したウェハを載せ、さらに、その処理装置で処理するウェハを下す。

また、ウェハの管理は一枚ずつとする。そのため、ウェハに一枚ずつ品種及び品種別の通し番号から成った。カーカーを記載し、そのウェルナンバーで管理する。そして、ウェハの加工規解する。また、自動化に際いか、ウェハの欠損がない、ウェハのウェハナンバーを機別する。

そして、クリーン化のため搬送中はウェハを収納した状態で完全に密閉する。また、搬送車からウェハを処理装置に投入するときはその雰囲気のみを高い潜浄度に保つため周囲と雰囲気を仕切り、移戦ロボットと保管棚と処理装置の一部のみをクリーン化する。そのクリーン化のために、上面に

ウェハの品種と品種別の通し番号であるウェハナンパーを付けることで、ウェハー枚ごとの管理が行え、また、識別被優でウェハを識別することによりどのウェハかをウェハ自体で確認することができる。これにより、投入したウェハがどの工程まで進んでいるかをウェハー枚単位で正確に知ることができる。

処理装置は、常に同じ工程を繰り返す工程経路に対応したそれぞれの装置を数台速ねることで、 役入すると数工程分処理されて出てくるため、管理する工程が少なくなり、また、処理装置間のトータルの撤送距離、搬送回数が少なくなる。

搬送設備と処理装置間のウェハ受け渡しでは、 搬送設備と処理装置間でウェハ移戦する移転のウェハ移戦する移転のウェハ移戦する移転のウェハ移戦する移転のウェハを搬送車に戦せるために一時保管して品種でループ、工程ごとに管理する保管棚、処理装置で処理されたウェハが、どのウェハなのかを観別する 識別装置を設け、これらをクリーンボックス理 んだウェハ授受ユニットにより、搬送率と処理な 図のウェハの移載をクリーンな状態で行え、ウェハー枚ごとの進行を正確に把握することができ、ウェハの流れを忠実に把握できる作用がある。

クリーン機成では、ウェハー枚 づつ 搬送棚に保管して密閉搬送し、処理、 または搬送するために 一時保管する場合は クリーンな 雰囲気を保った状態で保管する クリーンボックスに入れることによ リ、クリーン領域を少なくすることができる。

ウェハの撤送単位は、一枚単位で撤送管理する ため一枚を基準とした管理が容易に行える。

搬送整備は、トラック状の軌道を巡回する搬送系に、所定のステーションでウェハー枚単位で移 戦できるようにし、搬送中も一枚単位で保管する ことで、搬送設備を有効に活用できる。

ウェハの流れでは、工程版序が何類の品種をグループ化することにより、 制御量を少なくし、保管棚から投入する順序、搬送車でウェハを搬送する順序をコントロールし、 ウェハの品種グループ間の流れる割合を投入から搬出まで一定にするようにウェハを流すことで、要求順序・量に合った

80を搬送レール 1 の近傍に設ける。また、ホストコントローラ110 は、投入・取り出し装置80、搬送車 2、ウェハ授受ユニット20、処理装置60と通俗ケーブル117 で接続され、管理、コントロールする。

この構成で、ウェハは最初、投入・取り出し装置80から、投入される。すなわち、搬送車2のいずれかが、投入・取り出し装置80まで移動して停車する。そして、投入・取り出し装置80から、ウェハが搬送車2に移載される。この時、所定の処理が終了したウェハがある場合は、搬送車2から投入・取り出し装置80へ移載される。

搬送車2にウェハが戦せられると、搬送レール1にそって対象工程の所へ搬送車2が移動し、ウェハ役受ユニット20で、ウェハを受け取り一時保管する。このとき、処理が終了し、次工程に搬送するウェハがある場合は、ウェハ投受ユニット20から搬送車2に移載される。ウェハ投受ユニット20から搬送車2に移載される。ウェハ投受ユニット20は、ウェハを品種グループ(処理工程が同類の品紙同士をグループ化したもの)及び工程ごとに

ウェハの生産ができる。

〔実施例〕

本発明の一実施例を第1図から第46図により説明する。

全体構成図を第1図に示し、説明する。

管理し、どのウェを配合のにといる。そのウェの機能をもっている。そのウェの機能をもっている。そのウェント 20ででも 20ででも 310 の指令に 32 とり 20ででも 32 とり 20ででは 32 とり 20で 32 とり 32 とり 32 とり 33 とり 34 とり

第1回で示したウェハ投受ユニット20を第2回に示す。第3回は、第2回の回矢視回、第4回は、第2回のⅣ-Ⅳ線断回回、第5回は、V-V線断回回、第6回は、ウェハ、第7回は、第2回の保管棚の平面回、第8回は、第7回の保管棚のウェハ保持部の斜視回である。

ウェハ投受ユニット20は、トラック状の撤送レ

特開平 4-186861 (6)

ール1に沿って走行する搬送取2から所定の品額と工程のウェハを受取り、それを処理装置(例えば、ホトリソ装置など)60に投入し、処理の終了したウェハを、再び、搬送車2へ移載する機能をもっている。

·/ · · · · ·

第3因に示すように、ウェハ投受ユニット20の

その画像データをデータ処理部43で解析し、ウェ ハナンバーを読み取る。

・ウェハは、第6図に示すように、そのウェハの品種を示す品種名71と品種別につけられた通し番号72よりなるウェハナンバー73が書き込まれている。そして、ウェハナンバー73の読み取りは識別装置40で行われる。これによりウェハー枚ー枚を管理することができる。

クリーンボックス50はウェハを搬送棚5と処理 装置60の間で受け渡すときにウェハを汚染させないように雰囲気を清浄に保つもので、第3図に示すように保管棚30、移載ロボット21、識別装匠40、及び処理装置のローダ部61、アンローダ部62を内部に収めている。

第4図、第5図で示すように、クリーンボックス50の構成は、上面に内部の空気の流れが層流になるように送風用のファン52と送風の塵埃を取り除くHEPAフィルタ53をとりつけ、下面は送風が吹きぬけるようグレーチング構造となっている。また、搬送棚5との間でウェハを受け渡すことが

の中央部に、移載ロボット21を配置させ、搬送棚101~保管棚30間、保管棚30~ローダ部61間、アンローダ部62~職別装置40間、 機別装置40~保管棚30間のウェハの移転を行う。移載ロボット21の構成を第4図で説明する。

移載ロボット21は、一枚のウェハを真空吸着するグリッパー22と前腕23及び上腕24が上下軸25で上下動するように構成されている。移載ロボット21のコントローラは、ウェハ投受ユニットコントローラにウェハの移載し、ウェハ投受ユニットコントローラにウェハの移載が終了したことを伝える。

職別装置40の構成を第5図を用いて説明する。 機別装置40は、照明光源42とテレビカメラ41及び データ処理部43により構成される。移戦ロボット 21により機別装置40のステージ部44にセットされ たウェハには照明光源42により光があてられ、ウェハに明示されたウェハナンバーをテレビカメラ 41でとらえ、画像データとして取り込む。そして、

できるように開閉するクリーンボックス尿51が側面に取り付けられている。このクリーンボックス 尿51は通常は閉じられており、搬送車2の搬送棚 5 がセットされたときに開く。

搬送車2の正面図を第9図に、側面図を第10図に示す。例えば自動処理機器の第四回国際会議(p.p303~313) (4th International Conference on Assembly Automation Proceeding (p.p.303~313) に類似の実施例が見られる。

特開平4-186861(ア)

用いて動作を説明する。搬送取2は予め設置されたトラック状の搬送レール」に懸垂して走行し、ヘウェハ程をクリーンボックス50に進入ででいた、機送で、カリーンボックス50に進入では、機送で、カリーンボックス原51が開くようになっている。そして移転では、大21のグリッパー22により、ウェーンが収がよりない。 が終了すると、搬送棚原12が閉じ、クリーンボックス原51が閉じ、前後動ガイド11により搬送棚5を戻し、昇降ヘッド4をもとの高さに戻す。

第11図に投入・取り出し装置80の構成を示す。 第12図は第11図の知一短線断面図を示したものである。

第11図において、投入・取り出し装置80はウェハをハンドリングする移載ロボット81、ウェハを保管する保管棚82、及び、これらの装置を清浄な雰囲気に保つクリーンボックスにより構成されている。第12図において、クリーンボックスは、ウェハ投受ユニットのところで説明したように、送

時は、保管棚82から搬送棚101 にウェハを移戦する動作も連続的に行う。この移戦中、第11図のように搬送車2がきて、搬送棚5が投入・取り出し装置80にセットされた場合、保管棚82~搬送棚5間の移戦も同時に行う。搬送棚101 の移戦が終了すると、搬送棚扉101 、クリーンボックス原84が開まり、アーム103を戻し、走行車100によつて、次工程へ搬送させる。

 風用のファン85と送風の塵埃を取り除くHEPA フィルタ88をとりつけ、下面には送風が吹き抜け るようグレーチング構造となっている。また、増 送車2に載せられた搬送棚3との間でウェハを受 け渡すことができるように扉(第4図のクリーン ポックス原51と同様)と、これから処理すべきウ ェハを投入したり、処理の終了したウェハを取り 出したりするために開閉する搬送棚扉104 が側面 に取り付けられている。搬送棚101 は走行車100 から投入・取り出し装置80に対しウェハの投入・ 取出しを行うため、走行車100 には、搬送棚101 を保持するアーム103 を直進駆動するスライドガ イド102 (例えば、モータ及びポールねじ)が具 備されている。走行車100 が投入・取り出し装置 80の所定の位置にくると、停車し、アーム103 を **直進させ、クリーンボックス83に撤送棚101 を入** れ込みセットする。クリーンボックス扉84、撩送 棚扉101 がそれぞれ開き、移戦ロボットB1により 搬送棚101 のウェハを取り出し、保管棚82にセッ トする。このとき、処理の終了したウェハがある

ーラ116 とウェハ移戦を行う移戦ロボットのコントローラであるロボットコントローラ602 、 撤送車 2 のコントローラである搬送車コントローラ115 を設ける。

ホストコントローラ110 は、ウェハと品種グループ・工程ごとに進行管理するデータを保持し、各コントローラと連係をとりながら指示、確認を行い、ウェハがスムーズに流れるように制御する。

ウェハ投受ユニットコントローラ113 は、保管 棚30に保管しているウェハの種類を管理し、又、 ロボットコントローラ112 と通信し、ウェハ投受 ユニット20をコントロールする。

数別装置コントローラ111 は、識別装置40で識別したウェハのウェハナンバーをウェハ授受ユニットコントローラ113 に送信する。

ロボットコントローラ112 は、移戦ロボット21 の起動、停止、動作をコントロールする。

処理装置コントローラ114 は、処理装置60の処理状態とレシピを管理し、処理装置60のコントロールを行う。

特開平4-186861 (8)

搬送車コントローラ11ā は、搬送車2の起動、 停止、走行のコントロールし、搬送棚5の棚番に 対して、どの品種グループのどの工程のウェハが 保持されているかを管理する。

投入・取り出し装置コントローラ116 は、投入・取り出し装置80の保管頻82に対して、どの棚にどの品種グループのどの工程のウェハを保管しているか管理し、ロボットコントローラ112 と通信し、投入・取り出し装置80のコントロールを行う。

これらのコントローラ間は、トークンリング構成の光LANで接続し、二本の通信ケーブル117により各装置コントローラを結び、各装置コントローラの接続部は、システム障害に応じてスイッチングにより障害を回避するようにして、ケーブルの継線、各装置のコントローラダウンによる通信難客を防ぐ構造としている。

この構造により、高速通信ができ、ポイント・ トゥ・ポイント方式から送受信時間が計算できる ためリアルタイムにデータ通信が行え、各コント ローラ間の通信時間の消費が少なく、信号の優先

管棚に保管しているウェハをそれぞれ管理するため、第20図に示すように、保管しているウェハの情報を保管棚データ126 として、管理している。

搬送車コントローラ115 は、各搬送棚に保管しているウェハをそれぞれ管理するため、第21 図に示すように、搬送棚のウェハの情報を搬送棚データ127 として管理している。

処理接置コントロー 5 115 は、第22図に示すように、加工条件(レシピ)をコード化したレシピ Noに対応するその処理装置の加工条件を表す情報 をレシピデータ128 として持っている。

以下各テータについて詳細に説明する。

第14回に示す工程フローデータ120 は、品種別に、処理順序に従って、工程順序と加工条件であるレシピを表すレシピNoが付けられている。

第15図に示す品種グループ工程フローデータ
121は、工程フローデータ120より作成したものであり、工程順序とレシピが同類である品質 a.、a.…のものをグループ化した品種グループ A、B、…ごとの工程フローチャートである。

度がつけやすいので、コントロールしやすい。 第13 図に示したコントローラ構成に基づいて必要なデータ構成を第14 図~第22 図に示す。

ホストコントローラ110 は、第14図に示す品低 a , . b , . …ごとの工程フローデータ120 から、 麝15図に示すような、工程順序とレシピが問題で ある品種 a 1、 a 2、 … のものをグループ化した品 種グループA、B、…を作成して品種グループエ 程フローデータ121 を決定する。また、ウェハの 進行制御を行うため、第16図に示すように、品種 グループごと及び工程ごとに仕掛っている仕掛り 量を示す品種グループ別仕掛りデータ122 、第17 図に示すように、品種グループごとに各工程に仕 掛るべき標準仕掛り量を記した標準仕掛りデータ 123 を管理している。また、第18図に示すように、 処理装置ごとに仕掛っている仕掛り草を示す装置 別仕掛りデータ124、また、第19図に示すように、 各搬送車で搬送しているウェハの種類と加工履歴 を示す搬送車データ125 も管理している。

ウェハ授受ユニットコントローラ113 は、各保

第16 図に示す品種グループ別仕掛りデータ122 は、ウェハの品種グループと加工履歴別に全ての ウェハの枚数をデータとしてもつものである。

第17図に示す標準仕掛りデータ123 は、品種グループごとに各工程に仕掛るべき標準仕掛り賃を示したものである。

ホストコントローラ110 は、これら品種グループ工程フローデータ121 、品種グループ別仕掛りデータ122、標準仕掛りデータ123により処理すべき品種グループ、工程を選択する。

第18 図に示す装置別仕掛りデータ124 は、処理 装置別に保管側に保管しているウェハの品種グループと加工履歴と枚数をデータとしてもつもので ある。そして、ホストコントローラ110 は、この データに基づき処理装置に対し着工指示を行う。

第19図に示す搬送車データ125 は、搬送車が保管しているウェハの品種、加工履歴、及び、枚数をデータとしてもつものである。そして、ホストコントローラ110 は、このデータに基づき搬送車から保管棚に移載する指示を行う。

特開平4-186861 (9)

第20 図に示す保管棚データ126 は、各保管棚の一つの保持部ごとにつけた保管棚番号に対して、保管しているウェハのウェハナンバー、加工履歴、及び保管棚に保管された顧香を示す到着顧を対応させたものである。ウェハ投受ユニットコントローラ113 は、このデータに基づいて同じ品種グループ、加工履歴のウェハの中で処理するウェハを特定する。

..

第21 図に示す 搬送棚データ127 は、各搬送車の 搬送棚の一つの保持部ごとにつけた機送棚番号に 対して、搬送しているウェハのウェハナン、 加工履歴及び搬送車に乗せられた順番を示す到着 順番をつけたものである。搬送車コントロープ、 115 は、このデータに基づき間に移載するウェハを特定する。

機別装置コントローラ111 のデータ処理フロー. チャートを第23図に示し、処理フローを説明する。 識別装置コントローラ111 は、識別装置40へセットされたウェハのウェハナンバーを画像データ

なおす。そして、三回繰り返しても、ウェハナンバーを判別できなければ、識別結果として、ウェハ授受ユニットコントローラ113 に、識別結果として、読み取りが不可能であることを伝える(ステップ A 12)。

以下、第2図、第13図第18図ないし第21図、及び第24図ないし第27図により各装置の動作とコントローラ間の通信手順を説明する。

移戦ロボット21のウェハ移戦動作は(1) 搬送棚 5 ⇒保管棚30(2)保管棚30⇒処理装置60のローダ部61(3)処理装置60のアンローダ部62⇒機別装置40⇒保管棚30(4)保管棚30⇒搬送棚5の四つである。ただし、移戦ロボット21を効率的に動かすため、搬送棚5⇒保管棚30、保管棚30⇒搬送棚5のウェハ移戦動作は同時に並行して行う。

搬送棚 5 と保管棚30の間でウェハを移載する時の各コントローラの処理手順とコントローラ間の通信手順を第24図に示して説明する。

搬送車コントローラ115 は、搬送車2がウェハ 投受ユニット20の前に到着する (ステップB1)

として取り込み(ステップA2)、データ処理を 行い (ステップA3)、ウェハナンバーが読み取 り可能かどうか判断する(ステップA4)。そし て、読み取り可能ならば、ウェハナンパーを読み 取る(ステップA5)。そして、ウェハ投受ユニ ットコントローラ113 に、読み取り結果として、 ウェハナンバーを送信する(ステップA6)。と ころが、ウェハナンバーを読み取れなければ、文 字読み取り誤り訂正可能か、つまり、ウェハナン パーが完全に読み取れなくとも、ある程度読み取 ることが可能で、高い確率でウェハナンバーを判 別できるかを判断する(ステップA7)。文字版 み取り誤り訂正可能ならば、文字読み取り誤り訂 正を行う(ステップA8)。 そして、そのウェハ ナンバーを読み取り(ステップA9)、ウェハ投 受ユニットコントローラ113 に、読み取り結果と して、ウェハナンバーとその再マーキングが必要 であることを送信する (ステップ A 10)。 文字説 み取り誤り訂正が不可能であるならば、ウェハが 識別装置330 にセットされた状態から処理をやり

と、ホストコントローラ110 に嫩送車2が到着し たことを送信する (ステップB2)。 そして、ホ ストコントローラ110 が受信する (ステップ B3), すると、ホストコントローラ110 は、搬送棚5か ら保管棚30に移戦するべきウェハの品種グループ、 加工履歴及び枚数を搬送車コントローラ115 に送 信するが、保管棚30、搬送棚5間で移載するウェ ハがない場合は、搬送車コントローラ115 に対し、 そのまま走行するように指示(搬送指示)を送僧 する (ステップB4、B5)。 また、ホストコン トローラ110 は、保管棚30から搬送棚5に移栽す るべきウェハの品種グループ、加工履歴、及び枚 数を決定し、ウェハ投受ユニットコントローラ 113 に送信する(ステップB7. B8)。すると、 搬送車2は昇降装置3で上下動ガイド9を下し、 前後動ガイド11を前進させ、ウェハの入つている 搬送棚 5 をクリーンポックス扉51にセットする。 そこで、クリーンボックス原51が開き、次に搬送 棚扉12が開く。このようにして搬送棚をのウェハ はクリーンポックス50内の移載ロボット21で自由

に出し入れできる状態になる(ステップB6)。 そこで、ウェハ授受ユニットコントローラ113 は、 第20図に示す保管棚データ126 に基づき、移載す るウェハを決定する。(ステップB8)。また、 搬送車コントローラ115 は、搬送棚データ127 に 基づき移載するウェハを決定し、そのウェハのウ ェハナンバー、加工履歴、搬送棚番号、及びウェ ハの入っていない棚の扱送棚番号をウェハ投受ユ ニットコントローラ113 に送信する(ステップB 10、 B11)。そして、ウェハ投受ユニットコント ローラ113 は、保管棚30から搬送棚5に移載する ウエハの移戦先である搬送棚の位置、搬送棚 5 か ら保管側30へ移転するウェハの移戦先である保管 棚の位置、及び搬送棚5から保管棚30へ移載する ウェハの移載先の位置を移載するウェハ全てにつ いて決定し、移戦手順を決定する。(ステップB 12)。その決定した手順に基づいて、ロボットコ ントローラ112 に対して移載元と移載先を送信す る (ステップB14、B15) 。 移載ロボット21はそ の指示に基づいて、作業を行い(ステップ B 16)、

更新する(ステップB23)。 さらに、ホストコントローラ110 に対して、撤送棚 5 に保管しているウェハの品種グループ、加工履歴を送する、ホストラップB24、B26)。 そして、搬送車 2 は、ホスト 世後を開始する(ステップB25)。 また、ホストローラ110 は、ウェハを登立ニットらいるウェーラ113及び搬送車コントローラ115から、保管側 5 に保管しているウェハの品種グループ、加工履歴、及び搬送棚30に保管するウェハの品種グループ、加工履歴を受賞する・そして、ホストコントローラ110は、装置別仕掛りデータ124、品種グループ別仕掛りデータ122、及び搬送車データ125を更新する(ステップB27)。

次に、保管棚30から処理装置のローダ部61へウェハを移載する時の各コントローラの処理手順とコントローラ間の通信手順を第25図に示して説明する。

ホストコントローラJIO は、処理装置コントローラII4 に対し着工指示として、処理すべき品額

終了した時点で終了したことをウェハ投受ユニッ トコントローラ113 に伝える (ステップ B17、 B 18)。この作業をホストコントローラ110 の指示 したウェハ全てについて移載が終了するまで繰り 返す。ただし、この移戦処理の途中で、処理装置 コントローラ114 からウェハ移戦の要求があった 場合は、移戦処理を中断し、処理装置コントロー ラ114 の要求に応じ、その後、処理を再開する。 終了すると、ウェハ投受ユニットコントローラ 113 は、撤送車コントローラ115 に対し、撤送棚 5に移載したウェハのウェハナンバー、加工凝能、 及び搬送棚番号を送信する (ステップB19, B20)。 そして、保管棚データ126 の保管棚の棚番号に対 応している、ウェハナンバー、加工規歴及び到着 頂番を更新する (ステップ B 21)。 さらに、ホス トコントローラ110 に対して、保管棚30に保管し ているウェハの品種グループ、加工履歴を送信す る (ステップB22。 B26)。また、搬送率コント ローラ115は、 搬送棚データ126の 搬送棚番号に対 広するウェハナンバー、加工履歴及び到着順番を

グループ、加工機能、レシビNo.及び枚数を送信 する(ステップC)、C2)。そして、処理装置 コントローラ114 はこの指示に従ってレシピを散 定する (ステップC3)。 そして、処理装置コン トローラ114 は処理装置60がウェハを処理できる 状態になったら、ウェハ投受ユニットコントロー ラ113 に対して、処理するウェハの品種グループ と加工根 履を送信する (ステップC4、C5)。 受信したウェハ投受ユニットコントローラ113 は 該当する品種グループ、加工履歴のウェハの中で、 最も早く保管棚110 に保管されたウェハを保管棚 データ126 で検索し、ウェハを選択する(ステッ ブC6)。 そして、 そのウェハナンパーを処理 装 **配コントローラ114 に伝える(ステップC8)と** 共にそのウェハの保管されている保管棚の位置を ロポットコントローラ112 に伝え、保管棚30から 処理装置のローダ部61にウェハの移戦を指示する (ステップC9、C10)。この指示に基づき、移 載ロポット21はウェハを保管棚30から取り出して 処理設置80のローダ部61にセットする(ステップ

C 11)。終了すると、ロボットコントローラ112が作業を終了したことをウェハ投受ユニットコントローラ113に伝える(ステップ C 12, C 13)。ウェハ投受ユニットコントローラ113 はウェハの保管棚データ126 を消去する(ステップ C 14)。一方、処理装置60はウェハの処理を開始する(ステップ C 13)。

War San

次に、処理装置60による処理が終了して処理装置のアンローダ部62から識別装置40へウェハを移動し保管棚にウェハを保管する時の各コントローラの処理手順とコントローラ間の通信手順を第26図に示して説明する。

処理装置60は処理を終えたウェハをアンローダ部62に運ぶ(ステップD1)。そして、処理装置コントローラ114 は、ウェハ授受ユニットコントローラ113 にアンローダ部62のウェハのウェハナンパーを送信して、取り出しを要求する(ステップD2。D3)。すると、ウェハ授受ユニットコントローラ112 に対し、アンローダ部62から識別装置40ヘウェハを

ェハナンバー、加工履歴を保管観データ126 として記憶する(ステップD17)。更に、ホストコントローラ110 に処理の終了したウェハのウェハナンバー、加工履歴を送信する(ステップD18)。ホストコントローラ110 は、ウェハナンバー、加工履歴を受信し(ステップD18)、品種グループ別仕掛りデータ122、及び装屋別仕掛りデータ124を更新する(ステップD20)。

移載するように指示する(ステップD4、D5)。 この指示に萎づき、移載ロボット21はウェハをア ンローダ部62から取り出して維別装置40にセット する(ステップD6)。終了すると、ロポットコ ントローラ112 が作業を終了したことをウェハ投 受ユニットコントローラ113 に伝える(ステップ D7、D8)。そして、織別装置コントローラ 111 は、ここで第23図に示したような識別、処置 をし、識別結果をウェハ投受ユニットコントロー ラ113 に送信する(ステップD9、DIO)。そし て、ウェハ投受ユニットコントローラ113 は識別 装置コントローラ111 より識別結果を受信すると (ステップ D 10)、ウェハを保管する保管棚30の 位置を決定し(ステップ D 11)、ロボットコント ローラ112 にその位置を伝え、移戦を指示する (ステップD12、D13)。そして移戦ロボット21 が、 数別装置40からウェハを取り、保管棚30へ保 皆する (ステップ D14) 。 終了すると (ステップ D15、D16)、ウェハ投受ユニットコントローラ 113 はウェハを保管した保管棚番号に対応するウ

瀬序を決定する(ステップ E 5)。 これらの要求 順序により、それぞれの品種グループの要求順作 に対して、品種の要求順序を順番にあてはめてい くことにより、品種ごとつまり、ウェハー枚単位 の要求順序が決定され、この要求順序をそのまま 投入順序として決定する(ステップ E 6)。以下、 各処理手順を詳細に説明する。

求量を求める。この時、日ごとの要求量に端数が 発生した場合は、スケジューリング期間内の全体 要求量に平単化要求量が一致するように調整する。 また、一日の作業量が非常に少なくなった場合、 その作業量に見合った作業量を前倒しする。この ようにすることで、実現可能な作業量で、納期に 選れることなく、作業量の平単化を行うことがで き、これに伴い、要求量の平単化も図れる。

次に、投入順序算出方法について示す。第30図 に示すように用語を定義する。k日目に対象とな る品種グループ数がM、品種グループ中の品種数 がNで、平準化要求量がPjiの時、全要求生産量 X It.

$$X = \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} P_{jj}$$
 (j=1,2,-,i=1,2,-.)

となり、品種グループjの距離基準lojは、

$$loj = \frac{X}{\sum_{\substack{j=1,2,\cdots}\\j=1}} \quad (j=1,2,\cdots)$$

第31図に、スケジューリング期間を六日間とし てその要求量を示す。この要求量に基づいて、累 種食荷グラフを作成したものを第32図に示す。こ のグラフの平準化負荷より、平準化した日ごとの 要求量を第33図に示す。

次に、この要求量に基づいた要求順序算出方法 について説明する、品種グループごとの要求順序 である一番目を算出してみると、

距離基準lojは、

品種グループA
$$IOA = \frac{1 \ 2}{5} = 2.4$$

B $IOB = \frac{1 \ 2}{5} = 2.4$

C $IOC = \frac{1 \ 2}{2} = 6$

となり、距離ljはすべてlであるから、正規化距

となり、品種グループjの品種iの距離基準loj: 往

$$\begin{array}{c}
\sum_{j=1}^{\infty} P_{jj} \\
\text{loj} i = \frac{1}{P_{jj}} \\
\end{array} \quad (j=1,2,\dots,j=1,2,\dots)$$

となり、品種グループごと、品種ごとの距離基準 が求まる。

この距離基準lojと距離ljから正規化距離Zojを求 める。次に、品種グループごとに、正規化距離 Zojの大きいものから頃に餌序づけをし、同様に、 それぞれの品種グルーブに対して、品種ごとの正 規化距離2oj を求め、品種ごとり順序づけを行う。 このようにすることで、品種単位の一枚ごとの要 求順序がわかり、この順序に基づいて投入するこ とにより、要求量に対する品種グループごとの割 合、品種ごとの割合が常に保たれ、要求に合った 生産を行うことができる。

第28図から第30図に示した投入順序決定方法を 具体的に例期を用いて第31図から第36図を用いて

品種グループC
$$Z_{OC} = \frac{1}{8} = 0.16$$

となる。正規化距離が同値のときは、品種グルー ブの若い順に投入するものとして、品種グループ Aが要求順序1として算出される。このようにし て品種グルーブ間の要求順序を求めた結果を第34 図に示す。

第35図に平準化前の要求量、第36図に平準化後 の要求量をグラフで示す。これからわかるように、 負荷量全体が平率化され、品種グループ間でも平 単化されているのがわかる。

次に、品種グループ内の品種ごとの要求順序決 定方法について説明する。

品種グループAのグループ内の距離基準 lojiは、

品粒 a, loAa, =
$$\frac{5}{2}$$
 = 2.5

" az loAaz = $\frac{5}{1}$ = 5

" a. loAaz = $\frac{5}{1}$ = 5

となり、距離lliはすべて!であるから、正規化 距離Zoliは、

品種 a, ZoAa, =
$$\frac{1}{2.5}$$
 = 0.4
" a, ZoAa, = $\frac{1}{5}$ = 0.2
" a, ZoAa, = $\frac{1}{5}$ = 0.2
" a. ZoAa, = $\frac{1}{5}$ = 0.2

となり、品種 a、が要求順序 1 として算出される。 このようにして、品種ごとの要求順序が決定される。品種グループごとの要求順序に、品種ごとの 要求順序をあてはめ投入順序を決定した結果を第 37図に示す。この要求順序に基づき投入を行うこ とでウェハのスムーズな流れを作れる。

第38図に、 第1 図に示した装置構成において、 どのようにウェハを流すか、つまり、 進行制御を 行うかを示す。 設備モジュール90 をいくつか 構成 し、 ある工程フローの中で、処理順序が同類の品 種をまとめた品種グルーブごと、及び、工程ごと

17図に、品種グループごとに各工程に仕掛る標準 仕掛り量を算出した標準仕掛りデータ123 を示す。 第18図は、装置別の実際の仕掛り量を記憶した装 配別仕掛りデータ124 である。

次に、どのようにして、進行制御を行うかを説 明する。あるサンプリング時間ごとに、標準仕掛 りデータ123 に示す各工程ごとの標準仕掛り最に 対して、品種グループ別仕掛りデータ122 の仕掛 り量が最も少ない品種グループ、工程順序のウェ ハを抽出する。この時、最も少ない品種グループ 工程順序に対応したウェハがいくつかあった場合 は、品種グループが若いもので、かつ、工程順序 が若い工程を抽出し、その前工程を品種グループ 工程フローデータ121 から遊び出し、その工程の ウェハを潜工するように指示する。例えば、標準 仕掛りデータ123 の中で、品種グループBの工程 順序3が、標準仕掛り量に対して、実際の仕掛り 量は2で最も少ないとすると、不足分3を前工程 に要求する。そこで、品種グループ工程フローデ ータ121 より、品種グループBの工程販序3の前

に管理することで、生産の同期確保と裝置の 稼働 車向上を図ったスムーズなウェハの流れをつくる。

保管棚30の前には、いろいろな品種のいろいろな処理工程のウェハが仕掛り、どのウェハを投入するかで、流れをコントロールすることができる。そこで、品種グループ工程ごとにそれぞれ最適な仕掛量である標準仕掛り量を設定し、この増減をチェックしてウェハを順序よく流す。

次に、第38図に示したように、品種グループごとに専用ラインであるかのようにウエハをスムーズに進行させる方法を示す。多種、多工程のウェハの進行制御に必要なデータを第14図から第17図~に示し、進行制御方法を説明する。

第14図に示す品種 a . . b . . …ごとの工程フローデータ120 から、第15図に示すように、工程とレシピが同類である品種 a . . a . … のものをグループ化した品種グループ A . B . … を作り出して品種グループ工程フローデータ121 を決定する。第16図は、物理的に実際に仕掛っている彙を記憶した品種グループ別仕掛りデータ122 である。第

工程である工程順序 2 を抽出し、装匠別仕掛りデータ124 により、その品種グループ、及び工程のウェハが仕掛っている処理装置を検索し、その処理装置60に着工させる。

以下、このように、サンブリングごとに不足分を抽出し、ウェハの進行制御を行う。

でない場合、次の工程に、撤送され、一連の処理が終了するまでこのループを繰り返し、終了する と搬出(ステップG9)される。

第41 図ない し 第43 図に 第 1 図で示した 装置 構成に おいて、 ウェハが投入から撤出されるまでの一連の装置の 動きを詳細に示した フローチャートを示す。

この第1 図に示す生産システムにウェハが投入されると、第11 図に示すように、定行車100 の数送棚102 に投入すべきウェハがセットされ(ステップH1)、定行車100 が来たかどうかを判断(ステップH2)し、来ない場合はステップH11 進級80の所定の場所まで、取びし、投送棚101 を取り出し、投送棚101 を取りたアーム103 が前進し、カリーンボックス原84を開き(ステップH5)、投送棚間104 を開きくステップH5)、投送棚間104 を開きくステップH5)、投送・サーンボックス原84を開き(ステップH5)、投送・サーンボックス原84を開き(ステップH5)、投送・サーンボックス原84を開き(ステップH5)、投送・サーンボックス原84を開き(ステップH5)、投送・サーンボックス原84を開き(ステップH5)、

テップ H 17) する。さらに、 搬送車 2 へ載せるウ ェハがあるかどうかを判断(ステップH18)し、 なれけばステップ H 19に進み、乗せるウェハがあ る場合は、移戦ロボット81により、保管棚82から 搬送棚 5 にセット (ステップ H 18) する。投入・ 取り出し装置80の中でウェハ移戦があるかどうか を判断(ステップ H 20)し、ある場合は、再び、 ステップH2に戻り、ステップH2~ステップH 20を繰り返し、ない場合は、走行車100 の搬送棚 101 にウェハをセットしたかどうかを判断(ステ ップ H 21) し、セットしない場合、ステップ H 27 に進み、セットした場合は、走行車100 倒では、 走行車100 の撤送棚1011尿を閉じ(ステップH22). クリーンポックス 尿84 を閉じ (ステップ H 24)、 走行車100のアーム103を後退 (ステップ·H 24) す ると、走行車100 は移動 (ステップ H 25) を開始 し、水工程へ搬送(ステップ月26)する。搬送車 2 倒では、搬送捌ちを閉じ(ステップH27)、ク リーンポックス扉84を閉じ(ステップH28)で、 前後動ガイド11が後退(ステップH29)し、上下

あるかどうかを判断し(ステップH7)、ある堪 会は、移載ロボット8)により、搬送棚101 から保 管棚82にセットする(ステップH8)。ない場合 はステップH9に進む。次に、搬送棚101 ヘセッ トするウェハがあるか判断し(ステップH9)、 ある場合は、移戦ロボット81により、保管棚82か ら撒送棚101 にセット (ステップ H 10) し、ない 場合はステップHIIに進む。次に、搬送車?が到 着しているかどうかを判断し(ステップHN)、 到着してなければ、ステップH20に進み、到着し ていれば、搬送車2から投入・取り出し装置80へ 降ろすウェハがあるかどうかを判断(ステップ H 12) し、降ろすウェハがなければ、ステップH18 まで進み、降ろウェハがあれば、上下動ガイド 8 を下降 (ステップ H 13) させ、前後動ガイドilを 前進 (ステップH14) させて、搬送棚原12をクリ ーンポックス罪5]に密着させてセットする。そし て、 クリーンボックス 扉 51 を 開き(ステップ H 15). 依送棚那12を開く (ステップ H 18)。 移戦ロボッ ト81により、搬送棚5から保管棚82ヘセット(ス

動ガイドが上昇 (ステップ H 30) して、搬送状態 に戻る。次に、次工程撤送の要求がくるまで待ち (ステップ H 31)、要求がくると、第2図に示す ように、次工程へ移動(ステップ H 32)し、搬送 取2が到着する(ステップH33)。到着すると、 投入取り出し装置80場所か判断し、その場所であ ればステップH2に戻り、その場所でなければ、 上下助ガイド B が下降 (ステップ H 35) し、前後 動ガイド11を前進 (ステップ H 36) させて、撤送 棚12とクリーンボックス 駅84に密着させてセット する。クリーンボックス原を開き(ステップH37), 搬送棚扉12を開く。搬送棚るから降ろすウェハが あるかどうかを判断(ステップH39〉し、ない場 合はステップH41に進み、ある場合は、移戦ロボ ット21により、搬送棚るから保管棚30にセット (ステップ H 40) する。次に処理設置60に投入す るウェハがあるかどうかを判断(ステップ853) し、ない場合は、ステップH43に進み、ある場台 は、移載ロボット21により、保管棚30から処理設 **260のローダ部61に投入(ステップH42)する。**

次に、処理装置60のアンローダ部62から識別装置 40へ搬送するウェハがあるかどうかを判断(ステ ップ H 43) し、ない 場合は、ステップ H 45まで進 み、ある場合は、処理装置のアンローダ部402 か ら識別装置330 へ搬送(ステップH44)する。次 に、識別装置40から保管棚30に戻るウェハがある かどうかを判断(ステップH45)し、ない場合は ステップH47に進み、ある場合は、移戦ロボット 21により、搬送棚5から保管棚30にセット(ステ ップH46) する。ウェハ投受ユニット20内で搬送 車2~保管棚30間、保管棚30~処理装配60間、処 理装置60数别装度40間、識別装置40~保管棚30間 でウェハ移戦があるかどうかを判断し、ある場合 は、ステップ H 39まで戻り、ステップ H 39~ステ ップ H 47を繰り返し、ない場合は、搬送棚扉12を 閉じ(ステップH27)、クリーンポックス犀51を 閉じ (ステップ H 28) 、前後動ガイド11が後退 (ステップH29) し、上下動ガイド9が上昇(ス テップH30)して搬送状態に戻る。そして、搬送 車2を次工程に進める。このようにして、搬送車

棚203 を設けており、常に、又は、随時、図の矢 印の方向に回転しながら、必要な処理対象物を必 要な処理工程に供給したり回収する。又、処理設 備・保管棚間投受インタフェイス202 は、要求に 応じて、回転式保管設備200 の保管棚203 から製 品受渡し機構204 を利用して処理対象物を取り出 したり、格納したりできる。第46図は、第45図の 断面を示したものである。例えば、ホトレジ工程 の一貫処理股備200(b)、インプラ工程の一貫処理 設備200(d)は、図のように、HEPA (天井)205 を通して送られる清浄度の高い作業城(高清浄) 207 に隔離した状態で設備し、雰囲気を遮断する。 ある膜形成が終了した処理対象物は、回転式保管 設備201の保管額203から処理設備・保管網間授受 インタフェイス202の製品受渡し機構204により、 天井樹送システム206 へ送られる。そして、太の 膜形成をプロックへ送り製品化する。

第46図は、ある膜形成を処理する単位にブロック化したものを天井搬送システム206 で結んだものである。1 ブロックは、一貫処理設備200 を四

2 によりウェハを搬送しながらウェハの処理加工 を進めていく。

、実施例:

本発明の他の実施例を第44図から第46図により 説明する。

(発明の効果)

本発明によりば、約二百台の設備で構成される ラインにおいて、約五百回の作業を必要とする 微 細加工製品を対象とした場合、ライン仕掛監の総 量規制ができるので作業待ち時間の大巾な削減に より工完も大巾に削減(ジョブショップ方式に比 較して、1/2~1/3以下)できる。又、工完の大巾

特開平 4-186861 (16)

な削減により歩配り向上対策期間の短縮が可能と なる。この結果、歩留り向上(数%)も期待でき

この方式は、厳細加工特有の職場を対象として おり、薄膜製品等にも適用可能である。

4. 図面の簡単な説明

was and

第1図は本発明の一実施例の全体の斜視図、第 2 図はウェハ投受ユニットの斜視図、第3 図は第 2回の10矢視図、第4図は第2図のIV-IV線断面 図、第5図は第2図のV-V線断面図、第6図は ウェハの平面図、第7図は保管棚の側面図および 平面図、第8図は保管棚のウェハ保持部の射視図、 第9回は搬送車の構成を示す正面図、第10回は搬 送車の構成を示す側面図、第11図は投入・取り出 し装置の斜視図、第12図は第10図の21 - 22線断面 図、第13図はコントローラのブロック図、第14図 は工程フローデータの説明図、第15図は品種グル ープ工程フローデータの説明図、第16回は品種グ ループ別仕掛りデータの説明図、第17図は標準仕 掛りデータの説明図、第18図は装置別仕掛りデー

の流れのフローチャート、第41回ないも第43回は 装置の動作フローチャート、第44図は集中・分散 併用型回転式保管機構のブロック図、第45図は集 中・分散併用型搬送・授受機構のブロック図、第 46 図は集中・分散併用型多品種搬送全体の説明図 である.

)… 嫩送レール

2 … 嫩送車

3 … 昇降装置

4…昇降ヘッド

5 … 搬送棚

6…ガイド車輪

7 … 駆動装置

8 … 上下動駆動装置

9 …上下ガイド

10…前後動駆動装置

11…前後動ガイド

12… 搬送棚屋

20…ウェハ授受ユニット21…移載ロボット

22 … グリッパ

23…前版

24 … 上腕

25 … 上下軸

30…保管棚

31 … 保持部

40… 識別装置 42 … 照明光源 41…テレビカメラ

43… データ処理部

44…ステージ部

50… クリーンボックス

51… クリーンポックス家52…ファン

タの説明図、第19図は搬送車データの説明図、第 20回は保管棚データの規則図、第21回は輸送棚子 ータの説明図、第22図はレシピデータの説明図、 第23図は識別装置のデータ処理フローチャート、 第24回、第25回は搬送棚、保管棚間のウェハ移載 時のコントローラ間通信手順のフローチャート、 第26回は保管棚、処理装置間のウェハ移戦時のコ ントローラ間通信手順のフローチャート、第27回 は処理装置、識別装置、保管棚間のウェハ移戦時 のコントローラ間通信手順のフローチャート、第 28図は投入計画フローチャート、第29図は平準化 食荷グラフ、第30図は投入順序決定用語の定義説 明問 第31回は飛駆の煙地日投資求費の設即図。 第32図は例題の平準化負荷グラフ、第33図は例題 の平準化要求量の説明図、第34図は例題の品種グ ループ別投入順序の説明図、第35図は例題の平準 化前の要求量の説明図、第36図は例題の平単化後 の要求量の説明図、第37図は例題の品種別投入順 序の説明図、第38図は進行制御方式の説明図、第 38図はウェハのフローチャート、第40図はウェハ

53… HEPAフィルタ 60… 処理装置

61…ローダ部

62…アンローダ部

70 … ウェハ

72 … 品種別通し番号

73…ウェハナンバー

80 … 投入・取り出し装置81 … 移戦ロボット

82…保管棚

83… クリーンポックス

84… クリーンボックス尿85…ファン

86… HEPAフィルタ 90… 設備モジュール

100 … 走行車

101 … 粉 ※ 郷

102 … 移载装置

103 … アーム

104 … 搬送棚扉

110 …ホストコントローラ

111 … 維別装置コントローラ

112 …ロボットコントローラ

113 …ウェハ投受ユニットコントローラ

114 …処理装置コントローラ

115 …搬送車コントローラ


116 …投入・取り出し装置コントローラ


117 …通信ケーブル

代理人 弁理士 小





第一図








特開平 4-186861 (18)














第8回





特開平4-186861 (20)



第14図

101	-	2	3	4		
a,	a.	Ъ	С	d		
Ы	r	5	t	٦		120
Qz	a	Ь	С	d		
	:	:			:	


第15図

V at M	TAGA 67	1	2	3	4	
Α	g2	a	Ъ	С	d	
В	þi	r	S	t	и	 ~IZI
С	Ç.	m	n.	0	Р	
		;	:		:	

第16図

						_
がループループループループループループループループループループループループループル	1	2	3	4]
Α	2	4	1	3		
В	1	3	2	7		~122
С	4	6	5	4		
1		•	,	-	-:-	


第18図




第17図

は担似身 が推った。	1	2	3	4	 }
Α	2	4	0	5	 }
В	1	3	5	В	 ~125
С	3	5	4	4	
				-	


第19図









第22図





第21図







-369-









第30区

FB 35	12.5	र्य.	2 A
李求皇	Pil		お枝グルーアとのみ枝にの意味を
全要求生產量	X	X- 左 PiL (J-1,2, H; i-1,2,H)	李承豐の総豐
	Li		品種ケルーアンが投入されてから、再び、 品種グルーアンが投入されるとの問題
キョリ	Lji		品種でルーフショ品種にか混入されてかあい 品種グルーフショ品種にか行入されるまでの問題
	Loj	Loja X Pji	品種グルートるが等所降に投入される さたのキョリ
扫り茶準	Luji	Laje = Pji	品種でループラの品種しが等間隔に 投入されたまでのキョリ
	Zoj	Zoj= 10;	品様アルーアとにおける正規代刊り、 この後が大きいものかう場合プロモデク。
正规化计引	Zaji	Zaji - <u>fji</u> Laji	品性でループンの品種にたわけが正規犯利が、 この値が大きいものから規模でするできる。

0	6	20-	累積	負荷	50	60	70	
-			·					
72			<u>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>					
B 34		Ì						男
44			. `	M.				第32世
B 4 5				•				
6						Lu B.	•	
. '						———— 系统最近负荷 ———平华化负药		


	9	5	4	3	2		(B)	F	
>	0	1	0		0	2	5		١
œ	س	-	- 1	-		—	2	$\overline{}$	١
Ċ	0	Cų.		0	-	-	6	-1.	ļ
=	0	0	2		0		2		Ŋ
8.		2	0	2	0		드	۰,۰	
Par	CH	0	0	0	0	2	×	ᇜᇑ	1
Z	0	0	-	—	<u> </u> —	2	2	~ let	اء
ù	0	-	~	0		0	2		
•	03001300011	1 1 3 0 2 0 0 1 2 1 0	0 1 1 2 0 0 1 2 1 2 2	11012010110	01100011012	21111220110	a. Q. Q. Q. d. b. b. b. b. b. C. C. C.		1
<u> </u>		-	2	_			2	<u>۾</u>	١
Ė	l — .	0	2	0	2	0			4
, b1~64,C1~	ھ	=	12	8	7	12	(M)	B 1, E 0	
A,B,C, U晶粒T1-7", Q>~Q4,b>~b4,C>~C3U晶粒系式.	59	50	39	27	و	12		系核負荷量	

着3回

第34区


第33図

# K B (B)	ı	2	3	4	5	6
平準化 表表量(個)	12	9	10	9	10	9



第35区

第36区





1	3
F	5
Ħ	₹


		1				nh.	₩	曼	数					
HX.	664E20*N	X.	F	7	5	4	2	9	7	8	9	9	F	2
	"of The	!	~	æ	₹	80	₹	ပ	В	K	В	A	83	ပ
~	い社	12	ä	29	ē	3	g ₂	ت	Ã	as	þ2	A4	63	23
1	_	(Y	ပ	В	ပ	V	ပ	В	A	В			-
7		מ	22	ខ	Z	ÇZ	a	C3	b3	a,	۾			
Ľ			ပ	₹	80	ပ	K	B	0	A	Ĵ	B		
<u>ب</u>		2	Ü	B	چ	CZ	az	63	င္ပ	a3	C2	\$		
		(¥	ပ	89	¥	၁	В	A	C	A			
4		ע	24	Ç	63	az	C3	þ	a4	Cz	a 3			
Ľ		9.	8	A	J	¥	B	A	ပ	A	В	ပ		
<u>م</u>	_	0	Ã	2,	Ü	23	آم	az	C.	a 3	þ4	ວ		
(品を加い		A	В	A	В	ပ	А	в	8	ں			$ \bot $
٥	弘和	מ	<u>a2</u>	29	az	7 q	C3	az	Ы	29	ÇZ			_

30 30 投入 投入 投入 から 14 人 から 14


新邓







特閒平 4-186861 (28)



1

第46図

